

# Zváračská kukla 3M™ Speedglas™ 9100 FX-Air



54 77 25



50 00 26

50 00 01

50 00 05

50 00 15

50 00 25

## Systémy kukiel s núteným obehom vzduchu

Č. dielu	Popis
54 77 00 <sup>1)</sup>	Bez zváračskej kazety, s jednotkou Adflo s núteným obehom vzduchu.
54 77 15 <sup>1)</sup>	So zváračskou kazetou Speedglas 9100X (54 × 107 mm) a jednotkou Adflo s núteným obehom vzduchu.
54 77 25 <sup>1)</sup>	So zváračskou kazetou Speedglas 9100XX (73 × 107 mm) a jednotkou Adflo s núteným obehom vzduchu.
54 77 26 <sup>1)</sup>	So súpravou zváračskej kazety Speedglas 9100XXi, vrátane zváračskej kazety (73 × 107 mm) a jednotky Adflo s núteným obehom vzduchu.

## Systémy kukiel s prívodom vzduchu

Č. dielu	Popis
54 88 00 <sup>1)</sup>	Bez zváračskej kazety, s regulátorom Versaflo V-500E s núteným obehom vzduchu.
	Upozorňujeme, že regulátory s prívodom vzduchu s ohrievaním alebo ochladzovaním vzduchu (V-100/V-200) možno objednať len samostatne (nie ako systém), pozri strany 17 a 20.

## Alternatívne zváračské kazety 3M™ Speedglas™

Č. dielu	Popis
50 00 01	Súprava pasívnej kazety 9100 (90 × 110 mm), stupeň zatemnenia 11.
50 00 05	Samozatemňovacia kazeta 9100V (45 × 93 mm), variabilný stupeň zatemnenia 5, 8, 9 – 13.
50 00 15	Samozatemňovacia kazeta 9100X (54 × 107 mm), variabilný stupeň zatemnenia 5, 8, 9 – 13.
50 00 25	Samozatemňovacia kazeta 9100XX (73 × 107 mm), variabilný stupeň zatemnenia 5, 8, 9 – 13.
50 00 26	Samozatemňovacia kazeta 9100XXi (73 × 107 mm), variabilný stupeň zatemnenia 5, 8, 9 – 13.

## Tipy na údržbu zváračskej kukly 3M™ Speedglas™ 9100 FX-Air

Sledujte nás na kanáli YouTube a získajte viac informácií o funkciách našich výrobkov a údržbe. Niekoľko príkladov:



Naskenujte QR kód.




Je dôležité masku správne umiestniť a upevniť a zabezpečiť tak správny ochranný faktor.



Nie je váš priehľadný prieszor po pravidelnom brúsení už taký priehľadný? Na našom kanáli YouTube zistíte, ako ho môžete vymeniť.




Ak potrebujete vyššiu ochranu hlavy, pozrite sa, ako si môžete zostaviť pokrývku hlavy a zaistiť vyššiu ochranu pred iskrami.


**Náhradné diely a príslušenstvo pre zväčšujúcu kuklu 3M™ Speedglas™ 9100 FX-Air**

**Samozatemňovacia kazeta**

42 20 00

53 10 00



52 60 00 50 00 05  
52 70 00 50 00 15  
52 70 01 50 00 25  
52 70 70 50 00 26




52 80 05 17 10 20  
52 80 06 17 10 21  
52 80 07 17 10 22  
52 80 15 17 10 23  
52 80 16 17 10 24  
52 80 17 17 10 25  
52 80 25 17 10 26  
52 80 26 17 10 27  
52 80 27 17 10 28

**Pasívna kazeta**


52 60 00  
52 70 00  
52 70 01  
52 70 70



17 10 20  
17 10 21  
17 10 22  
17 10 23  
17 10 24



50 00 01 11 00 10  
11 00 11  
11 00 12  
11 00 13  
12 60 00

Č. dielu	Popis	Č. dielu	Popis	Č. dielu	Popis
16 80 15	Komfortné potítko, balenie po 3 ks.	52 70 00	Vonkajšie ochranné sklíčko, odolné proti poškrabaniu, balenie po 10 ks.	52 80 25	Vnútorne krycie sklíčko pre kazetu 9100XX/9100XXi, balenie po 5 ks. Veľkosť sklíčka 117×77.
16 90 06	Ochrana hlavy (malá).	52 70 01	Vonkajšie ochranné sklíčko, so zvýšenou odolnosťou proti poškrabaniu, balenie po 10 ks.	52 80 26	Vnútorne krycie sklíčko, stupeň zatemnenia +1 pre kazety 9100XX/9100XXi, balenie po 3 ks.
16 90 07	Ochrana hlavy (veľká).	52 70 70	Vonkajšie ochranné sklíčko, odolné proti vyšším teplotám, balenie po 10 ks.	52 80 27	Vnútorne krycie sklíčko, stupeň zatemnenia +2 pre kazety 9100XX/9100XXi, balenie po 3 ks.
16 90 10	Ochrana krku.	52 80 05	Vnútorne krycie sklíčko pre kazetu 9100V, balenie po 5 ks. Veľkosť sklíčka 117×50.	53 10 00	Držiak batérie, balenie po 2 ks.
16 91 00	Pokryvka.	52 80 06	Vnútorne krycie sklíčko, stupeň zatemnenia +1 pre kazety 9100V, balenie po 3 ks.	53 20 16	Záslepka bočných prieorov, 2 páry.
17 10 20	Zväčšovacie sklíčko 1,0x.	52 80 07	Vnútorne krycie sklíčko, stupeň zatemnenia +2 pre kazety 9100V, balenie po 3 ks.	53 30 00	Náhlavný kríž s montážnymi dielmi.
17 10 21	Zväčšovacie sklíčko 1,5x.	52 80 15	Vnútorne krycie sklíčko pre kazetu 9100X, balenie po 5 ks. Veľkosť sklíčka 117×61.	53 35 00	Vzduchové potrubie.
17 10 22	Zväčšovacie sklíčko 2,0x.	52 80 16	Vnútorne krycie sklíčko, stupeň zatemnenia +1 pre kazetu 9100X, balenie po 3 ks.	53 40 00	Maska.
17 10 23	Zväčšovacie sklíčko 2,5x.	52 80 17	Vnútorne krycie sklíčko, stupeň zatemnenia +2 pre kazetu 9100X, balenie po 3 ks.	53 50 00	Súčasť deflektora vzduchu.
17 10 24	Zväčšovacie sklíčko 3,0x.	52 80 25	Vnútorne krycie sklíčko, stupeň zatemnenia +2 pre kazetu 9100X, balenie po 3 ks.	53 60 00	Otočný mechanizmus, ľavý a pravý.
19 71 44	Závesný mechanizmus, 2 ks	52 80 26	Vnútorne krycie sklíčko, stupeň zatemnenia +2 pre kazetu 9100X, balenie po 3 ks.	53 61 00	Náhlavný kríž, predná časť.
42 20 00	Batéria CR2032, lítiová 3V, balenie po 2 ks.	52 80 27	Vnútorne krycie sklíčko, stupeň zatemnenia +2 pre kazetu 9100X, balenie po 3 ks.	53 62 00	Náhlavný kríž, zadná časť.
50 00 05	Zväčšujúca kazeta Speedglas 9100V.			54 05 00	Súprava predného krytu.
50 00 15	Zväčšujúca kazeta Speedglas 9100X.			54 18 90	Kukla bez zväčšujúcej kazety, bez masky, bez vzduchového potrubia, bez náhlavného kríža.
50 00 25	Zväčšujúca kazeta Speedglas 9100XX.			54 28 00	Kukla bez zväčšujúcej kazety, s náhlavným krížom.
50 00 26	Zväčšujúca kazeta Speedglas 9100XXi.			79 01 01	Právná taška produktu.
52 30 00	Zorník, štandardný, balenie po 5 ks.			89 10 14	Suchý zips pre kryt temena, balenie po 2 ks.
52 30 01	Zorník s ochranou proti zahmlievaniu, balenie po 5 ks.				
52 60 00	Vonkajšie ochranné sklíčko, štandardné, balenie po 10 ks.				